



Certificaat voor duurzaam en verantwoorde herkomst van beton

Uitgavedatum 12-04-2020

Verloopt op 12-04-2023

2

Certificerende Instelling



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

Ron Scheepers
Kiwa



Gecertificeerd object

Concrete	
Cement	Aggregates

Hiermee wordt verklaard dat:
Mebin - Den Bosch Rietvelden

Rietveldenkade 3, 5222AJ 's-Hertogenbosch

is beoordeeld volgens:

**Concrete Sustainability Council (2019) Beton NL
2.0 Nederlands**

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability Council RSS door de certificaathouder worden toegepast. Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de hiervoor geldende voorschriften.

Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.



Uitgavedatum 12-04-2020

Verloopt op 12-04-2023

2

Eindresultaat: 91,08 %

Subscore per categorie

Categorie	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Vereisten	100,00 %										
Bedrijfsvoering	100,00 %										
Milieu	93,22 %										
Gezondheid en veiligheid	97,83 %										
Economisch	84,00 %										
C1. Cement	96,26 %										
C2. Toeslagmaterialen	68,77 %										

Door buitengewone prestatie behaalde punten (al toegevoegd aan de categoriescore hierboven)

Milieu 3,39 %

De onderstaande betoncentrales van Mebin zijn allen gewaardeerd met gouden CSC-Certificaat:

25-CSC19-2019 locatie Zwolle	26-CSC19-2019 locatie Nijmegen
27-CSC19-2019 locatie Venlo	28-CSC19-2019 locatie Veghel
30-CSC19-2019 locatie Utrecht Elektronweg	31-CSC19-2019 locatie Tilburg
32-CSC19-2019 locatie Rotterdam Spaanse Polder	33-CSC19-2019 locatie Rotterdam Europoort
34-CSC19-2019 locatie Rotterdam Brienenoord	35-CSC19-2019 locatie Niftrik
36-CSC19-2019 locatie Meppel	37-CSC19-2019 locatie Born
38-CSC19-2019 locatie Maastricht	39-CSC19-2019 locatie Maassluis
40-CSC19-2019 locatie Leeuwarden	41-CSC19-2019 locatie Katwijk
42-CSC19-2019 locatie Hoorn	43-CSC19-2019 locatie Hoogeveen
45-CSC19-2019 locatie Harderwijk	46-CSC19-2019 locatie Groningen
47-CSC19-2019 locatie Eindhoven	48-CSC19-2019 locatie Den Bosch Rietvelden
49-CSC19-2019 locatie Breda	50-CSC19-2019 locatie Assen
51-CSC19-2019 locatie Amsterdam Zuid	52-CSC19-2019 locatie Amsterdam West
53-CSC19-2019 locatie Amsterdam Noord	54-CSC19-2019 locatie Amersfoort
55-CSC19-2019 locatie Alkmaar	77-CSC19-2019 locatie Den Bosch Tesselschade